


Fig. 1






Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 7




Fig. 6





Fig. 8A

Fig. 8B






Fig. 9




Fig. 10

900




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19

2000

868

http://b2400chu31/ - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Status Current Trend Archive Setup Logbook Help

Unit ID	Building 2400 air handler 31
Status	Sensor failure
Date	Sun Dec 10 10:36:57 PST 2000
Unit Setup	
Required outdoor air	20%
Economizer type	High limit temperature
Action on trip	Ignore trip

Internet

Fig. 20



Fig. 21

2200 872




Fig. 22

2300 874





Fig. 23






Fig. 25




Fig. 26